

شرایط پذیرش بیمه کارگاههای چوب بری و نجاری و رنگ کاری

یکی از ریسک های با ضریب احتمال آتش سوزی نسبتاً بالا ، کارگاههای چوب بری ، نجاری ، رنگکاری و ... بوده و چنانچه اصول ایمنی در این نوع مکان ها رعایت نشود در صورت وقوع آتش سوزی جلوگیری از گسترش آتش به سایر قسمت ها به سختی انجام خواهد گرفت ، لذا میزان خسارت احتمالی از درصد بالایی برخوردار خواهد بود . واحدهای صدور بیمه نامه ، قبل از صدور بیمه نامه جهت اینگونه مورد بیمه ها ابتدا باید از محل بازدید و پس از اطمینان از وضعیت ایمنی و قابل پذیرش از جهت بیمه ای با رعایت توصیه های ایمنی ذیل اقدام به صدور بیمه نامه نمایند .

- ۱- اطمینان از سلامت مورد بیمه
- ۲- شناخت سوابق بیمه ای و خسارتی محل مورد بیمه از نظر آتش سوزی و سایر خطرات
- ۳- بررسی نظافت محل از نظر گرد و غبار چوب و ضایعات ناشی از فعالیت
- ۴- بررسی نحوه تامین گرمایش محل ، ضمناً توجه گردد چنانچه برای تامین گرمایش از بخاری هیزمی استفاده می گردد حتماً باید از نوع لوله دار بوده باشد.
- ۵- استفاده از پیت حلبی و تشت و وسایل مشابه روباز جهت سوزاندن چوب و ضایعات و پوشال بمنظور تامین گرمایش ضریب ریسک را افزایش داده و احتمال وقوع حریق بر اثر پرتاب ذرات آتش چوب و پوشال وجود خواهد داشت .
- ۶- جهت تامین روشنایی محل از لامپ های داخل حباب و یا لامپ های فلورسنت (مهتابی سقفی یا دیواری و لامپ های کم مصرف) استفاده شود . بنابراین استفاده از لامپ های مدادی که حرارت زیاد ایجاد می کنند و لامپ های معمولی (لامپ های با المنت تنگستن) بدون حباب بخصوص در کارگاههایی که عملیات رنگ کاری نیز انجام می دهند ، مجاز نمی باشد و ضمناً اصول ایمنی در شبکه برق رسانی و کلید و پریزها رعایت گردد .
- ۷- نحوه تهویه هوای داخل کارگاه و بخصوص کارگاههایی که عملیات رنگ کاری صنایع چوبی را انجام می دهند باید مورد توجه قرار گیرد و بخصوص فن های تهویه باید از نوع ضد جرقه در نظر گرفته شود و نظافت و تمیزی دوره ای آنها مدنظر کارشناس قرار گیرد .
- ۸- از آنجائیکه گرد و غبار در هر نقطه از کارگاه می تواند بعنوان عامل تشدید کننده بروز حریق و بویژه تسریع کننده گسترش حریق عمل نماید . کلیه شبکه برق رسانی اعم از روشنایی ها ، تابلوهای برق ، کابل کشی ها ، الکتروموتورها و تجهیزات مشابه و همچنین سطح و داخل الکتروموتورهای ماشین آلات حتی المقدور روزانه و یا حداقل هفته ای دوبار با توجه به نیاز نظافت گردند .
- ۹- ضایعات حاصل از تولید باید بطور روزانه جمع آوری و از محل مورد بیمه خارج گردد .
- ۱۰- از آنجائیکه برخورد قطعات چوب با شبکه برق رسانی به خصوص کابل کشی ها می تواند موجبات زدگی و پارگی کابل ها را فراهم نماید که منجر به ایجاد جرقه کوتاه و نهایتاً آتش سوزی گردند . لذا از تکیه دادن و برخورد این قبیل اشیاء با شبکه برق رسانی جدا خودداری شود و بهتر خواهد بود که کابل کشی ها از ارتفاع بالا انجام شده باشد و یا اینکه از داخل لوله های فولادی و یا از لوله با جنس مقاوم عبور داده شوند و کلیه کلیدها و پریزها از نوع صنعتی انتخاب گردند .
- ۱۱- از آنجائیکه بهتریت ماده اطفاء کننده برای حریقهای ناشی از چوب ، آب می باشد بنابراین امکانات جهت استفاده از آب برای اطفاء حریق احتمالی مهیا باشد و برای خاموش نمودن حریق از ناحیه رنگ و مواد شیمیایی کپسولهای حاوی کف و پودر و گاز توصیه شود .
- ۱۲- به هنگام تعطیل محل ، برق از تابلو و یا کلید اصلی خارج ساختمان قطع گردد .
- ۱۳- از نگهداری ضایعات و خاک اره و پوشال برای مدت طولانی اکیداً خودداری گردیده و همواره سعی گردد که از آغشته شدن اینگونه ضایعات به مواد روغنی اکیداً خودداری شود . (قابل ذکر است وجود روغن منجر به تجزیه و اکسیداسیون آنها و نهایتاً منجر به حریق خواهد گردید .
- ۱۴- جهت سوزاندن ضایعات چوب و پوشال مکانی خاص و دور از ساختمان و تاسیسات و موجودی ها در نظر گرفته شود ، این مکان باید کاملاً محصور بوده تا از طریق باد شعله و جرقه های آتش و یا ضایعات در حال سوختن به اطراف پراکنده نشوند و پس از هربار سوزاندن ضایعات باقی مانده آن با آب اطفاء کامل گردد .
- ۱۵- مواد شیمیایی از جمله تینر و رنگ و لاک الکل ، کیلر و سیلر صرفاً بمقدار مصرف روزانه در محل کارگاه نگهداری شود و برای نگهداری آنها بصورت انبار مکان جداگانه و دور از کارگاه در نظر گرفته شده و تهویه آن باید مدنظر قرار گرفته تا از تجمع گاز و بخارات حاصل از مواد موجب انفجار و آتش سوزی نگردد و ضمناً از بکار بردن هرگونه وسایل گرمایشی در داخل انبار اکیداً خودداری گردد .
- ۱۶- کارگران و کارکنان باید به اصول ایمنی آشنا شده و از استعمال دخانیات و یا استفاده از اجاق برای طبخ غذا و چای در داخل کارگاه و انبار اکیداً خودداری نمایند و تابلوهای هشدار دهنده در محل نصب گردد .
- ۱۷- بمنظور بالا بردن ضریب ایمنی بیشتر باید جهت نگهداری مواد اولیه از جمله تخته ، الوار ، نئوپان و انواع روکش ها انبار یا مکان جداگانه نسبت به کارگاه در نظر گرفته شود و از نگهداری آنها در محوطه باز حتی الامکان خودداری نمایند .
- ۱۸- بیمه گذار باید نسبت به ثبت کلیه موجودی مواد اولیه و تولیدات خود از طریق ثبت در دفتر و یا از طریق مکانیزه در کامپیوتر و نگهداری سوابق در خارج از محیط کار اقدام نماید .

مدیر بیمه های آتش سوزی

علی اکبر پارسا